

**VARNING: HANDTAGET PÅ VISSA IGLOO 90 QUART FLIP & TOW ROLLING COOLERS MÅSTE BYTAS UT ENLIGT DESSA INSTRUKTIONER FÖR ATT UNDVIKA RISKEN FÖR POTENTIELL AMPUTATION OCH KROSSKADOR PÅ FINGERTOPPARNA. ANVÄND INTE KYLBOXEN INNAN DU HAR BYTT HANDTAG. RÖRLIGA DELAR KAN KROSSA ELLER TILL OCH MED AMPUTERA FINGERTOPPAR.**

Igloo Products Corp. ("Igloo") genomför ett säkerhetsprogram för vissa modeller av Igloo 90 QT Flip & Tow Rolling Cooler ("90 QT Cooler") som innehåller ett draghandtag med en äldre design ("Gammalt draghandtag"). Det gamla draghandtaget finns på versioner av 90 QT Cooler som såldes mellan 2019 och 2025.

Två potentiella klämrisker på olika platser där det gamla draghandtaget möter kylaren kan orsaka amputation eller krosskador på fingertopparna om fingrar fastnar i dessa punkter när kylaren eller handtaget rörs.

Ett omdesignat draghandtag ("Nytt draghandtag") infördes av Igloo år 2024. Det nya draghandtaget har åtgärdat båda klämriskerna genom att öka avståndet vid gångjärnet samt genom förbättrad plastförstärkning. Nedan visas det nya och gamla draghandtaget, inklusive illustrationer av de potentiella klämriskerna på det gamla draghandtaget:

**Gamla draghandtaget**

**Nya draghandtaget**



**OM DU HAR EN 90 QT KYLBOX MED ETT GAMMALT DRAGHANDTAG MÅSTE DU BYTA UT DET GAMLA DRAGHANDTAGET MOT DET NYA ENLIGT INSTRUKTIONERNA PÅ NÄSTA SIDA**

